

## Anlage 1

### Zusammenstellung der von der Überwachungsbehörde im Geltungsbereich des Überwachungsprogramms zu überwachenden Anlage mit Überwachungsturnus

Anlage	Nr. der 4. BImSchV	Name/Firma	Stadt / Gemeinde	Straße	Überwachungsturnus (Jahre)
Ziegelwerk Nordhausen	2.10.1	Ziegelwerk Nordhausen, Dipl. Ing. Sourell GmbH	Nordhausen	Stolberger Straße 141	3
Behandlung gefährlicher Abfälle (BT Konditionierung)	8.11.1.1	Umweltschutz Mitte GmbH	Bleicherode	Johann-Sebastian-Bach Straße 62	3
Lagerung gefährlicher Abfälle (BT Konditionierung)	8.12.1.1	Umweltschutz Mitte GmbH	Bleicherode	Johann-Sebastian-Bach Straße 62	3
physikalische Behandlung gefährlicher Abfälle (BT Konditionierung)	8.11.2.1	Umweltschutz Mitte GmbH	Bleicherode	Johann-Sebastian-Bach Straße 62	3
Bodenbehandlungsanlage (BT Bodenbehandlung)	8.7.1.1	Umweltschutz Mitte GmbH	Bleicherode	Johann-Sebastian-Bach Straße 62	3

Biologische Abfallbehandlungsanlage (BT Bodenbehandlung)	8.6.1.1	Umweltschutz Mitte GmbH	Bleicherode	Johann-Sebastian-Bach Straße 62	3
Biologische Abfallbehandlungsanlage (BT Bodenbehandlung)	8.6.2.1	Umweltschutz Mitte GmbH	Bleicherode	Johann-Sebastian-Bach Straße 62	3
Lagerung gefährlicher Abfälle (BT Bodenbehandlung)	8.12.1.1	Umweltschutz Mitte GmbH	Bleicherode	Johann-Sebastian-Bach Straße 62	3
Behandlung gefährlicher Abfälle (BT Bodenbehandlung)	8.11.1.1	Umweltschutz Mitte GmbH	Bleicherode	Johann-Sebastian-Bach Straße 62	3
Behandlung gefährlicher Abfälle (BT Bodenbehandlung)	8.11.2.1	Umweltschutz Mitte GmbH	Bleicherode	Johann-Sebastian-Bach Straße 62	3
Schweinemastanlage	7.1.7.1	Uthlebener Qualitätsschweine GmbH und Co.KG	Uthleben	Steinbrücker Weg 13	3
Biogasanlage	8.6.3.1	Uthlebener Qualitätsschweine GmbH und Co.KG	Uthleben	Steinbrücker Weg 13	3

Schweinezuchtanlage	7.1.8.1	Nordhäuser Schweinemast GmbH & Co. KG	Nordhausen	Kommunikationsweg 11	3
Schweinemastanlage	7.1.7.1	Nordhäuser Schweinemast GmbH & Co. KG	Nordhausen	Kommunikationsweg 11	3
Biogasanlage	8.6.3.1	Van Asten Tierzucht Nordhausen GmbH & Co. KG	Nordhausen	Kommunikationsweg 11	3
Behandlung gefährlicher Abfälle	8.11.1.1	Veolia BT Nordhausen	Nordhausen	Strohmühlenweg 10 d	3
Behandlung nicht gefährliche Abfälle	8.11.2.3	Veolia BT Nordhausen	Nordhausen	Strohmühlenweg 10 d	3
Lagerung gefährlicher Abfälle	8.12.1.1	Veolia BT Nordhausen	Nordhausen	Strohmühlenweg 10 d	3
Lagerung gefährlicher Abfälle	8.12.1.1	Veolia BT Ellrich	Ellrich	Gipsstraße	3
Biogasanlage	8.6.2.1	EVN Biomethan GmbH	Nordhausen	Alte Leipziger Straße 52	3
Lagerung gefährlicher Abfälle	8.12.1.1	Nordthüringer Werkstätten gemeinnützige GmbH	Nordhausen	Hinter der Steinmühle 6	3

Behandlung nicht gefährlicher Abfälle	8.11.2.3	Remondis GmbH & Co. KG Region Ost Betriebsstätte Nentzelsrode	Kleinfurra	An der B 4	3
Anlage zur Herstellung von Nahrungsmitteln aus ausschließlich pflanzlichen Rohstoffen	7.34.2	Panem Backstube GmbH	Bleicherode	Kirchhagenscher Weg 1	3